








- **GND/IHN:** liga/desliga (chave comum)
- **VCI/VCO:** Ajuste fino de tensão (23,2 – 48V) Feito com potenciômetro utilizando 2 fios, sendo o pino central no VCI. Obs: movimentando o potenciômetro de forma rápida a fonte desarma.
- **VS+ /VS-:** Saída de tensão conforme a fonte estiver ajustada.
- **PAR:** Ligação paralela. Obs: Quando a fonte for ligada em paralelo com outra, ligar um cabo entre as duas.

Dimensões sem tolerância: DIN 7168											TRATAMENTO TÉRMICO:				PESO APROX: N/A		
Dimensões em mm		0,5-3,0	3,0-6,0	6,0-30	30-120	120-315	315-1000	1000-2000	Tolerância Angular				DENOMINAÇÃO: Fonte Chaveada 1000w/48V21A Componentes				
Toler. c/ usinagem		±0,1		±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	Até 10mm	10mm 30mm	50mm 120mm	MAIS 120mm					
Toler. bruta		±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,0	±3,0	±4,0	1°	30'	20'	10'					
PROJ.		17/04/2023		Pedro Silva								NÚMERO DO DESENHO: TMA.FC.1000W.48V.21A				ESCALA: 1 : 2	
APROV.		17/04/2023		Alex Ferraz												FORMATO: A3	
SOLIC.		17/04/2023		Felipe Santos													